



テクニカル・メッセージ

小型バス（リエッセⅡ） ホイールボルト・ナット締め付け時の留意点について


タイヤローテーション・タイヤ交換などでホイールを脱着する時、ホイールボルト・ナットの締め過ぎによるボルトナット破損事例があります。安全にご使用いただくために、規定の締め付けトルクを確実に遵守頂けますようお願い致します。

■ 対象車両

小型バス（リエッセⅡ）

ホイールボルト・ナット締め付け時の留意事項

- ホイール取り付け前、ボルトナットのネジ部のみにエンジンオイルを塗布する




注意

ボルト・ナットの球面座部にはオイルを塗布しないでください

- 規定のトルクで締め付けする



締め付けトルク : 515 N・m { 5250 kgf・cm }



ボルト・ナットの破損防止のために、規定トルクで締め付ける必要があります