



テクニカル・メッセージ

中小型トラック キャブティルト時の留意点について

長期間の車両のご使用や凍結防止剤散布量の増加などの厳しい環境で車をお使いいただく場合、キャブティルトステーが腐食し、ブラケットが破損する場合があります。安全にご使用いただくために、点検などでキャブティルトする場合は、ステー周辺の腐食について、確認していただけますようお願い致します。


■ 対象車両（手動キャブティルト車）



レンジャー



デュトロ



■ 点検のポイント

ティルトステー本体および取付け部の腐食状態を確認いただき、以下の症状がある場合は、ティルトステーおよびティルトステーブラケット（上、下）の交換をお願い致します。



ティルトステーブラケット（上）
取付け部全面が腐食している



ティルトステーブラケット（下）
塗装面が膨れている

ご不明な点がございましたら、最寄の日野自動車販売会社にお問い合わせください。

日野自動車