



テクニカル・メッセージ

ヘッドランプ後面カバー取付けに関する注意事項

ヘッドランプの後面カバー（裏蓋）取付け不良により、ランプ内部に水やほこりが入りこみ、ヘッドランプが不点灯に至る事例があります。


ヘッドランプのバルブ交換作業時の注意事項と併せて、後面カバーが固くて取付けづらい場合の作業ポイントをとりとまとめましたので、お知らせ致します。

■ 対象車両

- ・ 大型トラック(プロフィア) 2003年以降
- ・ 中型トラック(レンジャー)2001年以降



■ ヘッドランプ バルブ交換作業時の注意



注意

ヘッドランプのバルブ交換時は、確実な作業を行うため、**キャブティルト**してください。

※キャブティルトする際には、キャブの前に人がいないことを確認してください。

キャブティルトした場合



キャブティルトするとヘッドランプをはっきりと確認することができます。

キャブティルトしない場合



キャブティルトしないとヘッドランプをはっきりと確認できないため、取付不良につながります。

